

FRP防水調査報告  
経年劣化および不具合の事例  
第3版

〈FRP防水に現れる事象〉

2022年4月

FRP防水材工業会  
〈FBK〉

### 3. 事例一覧

#### 3-1. 漏水に直接つながる事象

1-1  
防水層の破断




伸縮目地に沿い  
破断

1-2  
防水層の破断



直線状に破断

1-3  
防水層の破断




伸縮目地におい  
て破断  
補修後に再発す  
る

1-4  
防水層の破断




下地敷設板の突  
き合せ部に沿い  
破断

1-5  
防水層の破断




下地敷設板の突  
き合せ部におい  
て発生

1-6  
防水層の破断



下地敷設板の突  
き合せ部におい  
て発生  
前処理の不足

1-7  
防水層の破断



下地のひび割れ  
に沿い破断

1-8  
防水層の破断



防水用ガラス  
マットの重ね部  
において破断

1-9  
防水層の破断



排水溝の伸縮目  
地部において破  
断

1-10  
防水層の破断



水槽の目地部に  
において破断

1-11  
防水層の亀裂



打ち継ぎ部にお  
いて亀裂

1-12  
防水層の亀裂



下地のひび割れ  
部において亀裂

1-13  
防水層の亀裂



排水溝の底部に  
において亀裂

1-14  
防水層の剥離



部分的に剥離

1-15  
防水層の剥離



防水用ガラス  
マットの重ね部  
において剥離

1-16  
防水層の剥離



防水用ガラス  
マットの重ね部  
において剥離

1-17  
防水層の剥離



既設防水層との  
塗り重ね部の剥  
離

1-18  
防水層の剥離



車両走行床にお  
いて部分的に剥  
離

1-19  
納まりの不具合



防水層の端部か  
ら剥離

1-20  
納まりの不具合



防水層の端部か  
ら剥離

1-21  
納まりの不具合



防水層の端部か  
ら剥離

1-22  
納まりの不具合



サッシ枠との取  
り合い部におい  
て剥離

1-23  
納まりの不具合



防水層の端部の  
剥離

1-24  
納まりの不具合



ドレン部の防水  
層の端部の剥離

1-25  
納まりの不具合



脱気筒の防水層  
の端部の剥離

1-26  
納まりの不具合



防水層の端部の  
剥離

1-27  
納まりの不具合



防食層の端部の  
剥離

1-28  
防水層の脆化  
伸縮目地部において進行



1-29  
防水層の脆化  
防水層の脆化が進行



1-30  
防水層の脆化  
部分的に脆化が進行



1-31  
防水層の脆化  
防水用ガラスマットの欠損部において進行



1-32  
防水層の分解  
防水用ポリエステル樹脂の分解



1-33  
防水層の損傷  
他工事による損傷



1-34  
硬化不十分  
防水用ポリエステル樹脂の硬化不十分



1-35  
硬化不十分  
部分的に劣化が進行



1-36  
硬化不十分  
防水用ポリエステル樹脂の硬化不十分



1-37  
ピンホール  
FRP層の脱泡不足



1-38  
ピンホール  
FRP層の脱泡不足



1-39  
ピンホール  
FRP層の脱泡不足



1-40  
膜厚不足  
塗布量の不足



1-41  
異物の混入  
施工時に混入



### 3-2. 漏水につながる可能性がある事象

2-1  
防水層のふくれ  
全面的にふくれが発生



2-2  
防水層のふくれ  
排水溝の底部にふくれが発生



2-3  
防水層のふくれ  
部分的にふくれが発生



2-4  
防水層のふくれ  
側溝の壁部にふくれが発生



2-5  
防水層の浮き  
下地のひび割れ上に浮きが発生



2-6  
防水層のよじれ  
伸縮目地および架台周りによじれが発生



2-7  
防水層のよじれ  
立上り部によじれが発生



### 3-3. 保護層に顕われる事象

3-1

保護仕上げ層の剥離



3-4

保護仕上げ層および中塗り層の剥離


中塗り層から剥離し防水層が露出



3-7

保護仕上げ層の剥離

アクリル系樹脂仕上げ塗料の剥離



3-10

保護仕上げ層のひび割れ

中塗り層からひび割れが発生



3-13

保護仕上げ層のひび割れ


部分的にひび割れが発生



3-16

保護仕上げ層のふくれ

床部および壁部に発生



3-19

保護仕上げ層の白化

汚れ防止シート下に発生



3-22

保護仕上げ層の硬化不十分

全面的に発生



3-25

保護仕上げ層の硬化不十分

日射による保護仕上げ層の表層の硬化不十分



3-2

保護仕上げ層の剥離

部分的に剥離し中塗り層が露出



3-5

保護仕上げ層および中塗り層の剥離

中塗り層から剥離し防水層が露出



3-8

保護仕上げ層の剥離

塗り替え時に塗布したアクリル系樹脂仕上げ塗料の剥離



3-11

保護仕上げ層のひび割れ

部分的にひび割れが発生



3-3

保護仕上げ層の剥離

立上り部において剥離し中塗り層が露出



3-6

保護仕上げ層および中塗り層の剥離


骨材を散布した中塗り層から剥離



3-9

保護仕上げ層のひび割れ

塗り替え時に塗布した保護仕上げ層のひび割れ



3-12

保護仕上げ層のひび割れ

絶縁処理部において線状に発生



3-14

保護仕上げ層のひび割れ

塗り重ねをした保護仕上げ層に発生



3-15

保護仕上げ層のチョーキング

平場に発生



3-17

保護仕上げ層の白化

全面的に白化が発生



3-18

保護仕上げ層の白化

部分的に白化が発生



3-20

保護仕上げ層の白化

降雨により白化が発生



3-21

保護仕上げ層の白化

水槽の内面に白化が発生



3-22

保護仕上げ層の硬化不十分


冬季低温時に施工



3-24

保護仕上げ層の硬化不十分

夏季高温時に施工



3-25

保護仕上げ層の硬化不十分


パラフィンワックスの浮きムラ



3-27


保護仕上げ層の硬化不十分

スチレンモノマーの蒸気による溶解



3-28

保護仕上げ層の  
硬化不十分  
硬化剤配合の不  
適による硬化不  
十分



3-29

保護仕上げ層の  
変色  
部分的に発生



3-30

保護仕上げ層の  
変色  
全面的に発生



3-31

保護仕上げ層の  
リフティング  
部分的に発生



3-32

保護仕上げ層の  
リフティング  
部分的に発生




3-33

保護仕上げ層の  
リフティング  
塗り替え時に塗  
布した保護仕上  
げ層に発生



3-34

保護仕上げ層の  
溶解  
部分的に溶解



3-35

保護仕上げ層の  
溶解  
水槽内面の下方  
に発生



3-36

保護仕上げ層の  
溶解  
非露出部に発生



#### 3-4. その他の事象

4-1

植物の繁殖



ドレン部に植物  
が繁殖

4-2

水勾配の不良



水溜まりが発生

4-3

水勾配の不良



水溜まりが発生

4-4

水勾配の不良



水勾配の変位に  
より水溜まりが發  
生

4-5

躯体の強度不足  
防水層に亀裂が  
発生



4-6

防食層の破断



直線状に破断

4-7

防水層のふくれ



背面水によるふ  
くれ

4-8


足跡



足跡の発生

4-9

昆虫の付着



保護仕上げ層に  
昆虫が付着

4-10


防水層端部の劣化



防水層の端部に  
塗布したシリ  
ング材の劣化

4-11

防水用ガラス  
マットの欠損  
保護仕上げ層が  
剥離



4-12

材料の誤使用



防水用ガラス  
マットが無く保護  
仕上げ材が塗布  
されている

4-13

工程および塗布  
量の不適



中塗り層が無く  
保護仕上げ層に  
塗り残しがある

4-14

使用材料の不適  
硬化剤の使用期  
限の超過

